



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE



PORTO CANALE PE

## PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.

A\_00

ELENCO ELABORATI

SCALA:

A/4

IL PROGETTISTA

Arch. Piero Pandolfi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, lì 31/07/2019

## ELENCO ELABORATI

|      |      |  |
|------|------|--|
| TAV. | A_01 | Relazione generale tecnica-descrittiva   |
| TAV. | A_02 | Quadro economico   |
| TAV. | A_03 | Computo metrico estimativo   |
| TAV. | A_04 | Elenco dei prezzi unitari e a corpo  |
| TAV. | A_05 | Analisi dei nuovi prezzi - NP  |
| TAV. | A_06 | PSC - Piano di sicurezza e coordinamento   |
| TAV. | A_07 | Stima dei costi speciali della sicurezza   |
| TAV. | A_08 | Cronoprogramma di Gantt  |
| TAV. | A_09 | Fascicolo della manutenzione   |
| TAV. | A_10 | Relazione specialistica strutturale blocco sevizi igienici   |
| TAV. | A_11 | Relazione specialistica strutturale blocco attesa pescatori  |
| TAV. | A_12 | Relazione specialistica geologica banchina nord - banchina sud   |
| TAV. | A_13 | Relazione specialistica impianto elettrico blocco servizi igienici   |
| TAV. | A_14 | Relazione specialistica rapporto coordinamento protezioni blocco servizi igienici  |
| TAV. | A_15 | Relazione specialistica rapporto analisi rischio fulmini blocco servizi igienici   |
| TAV. | A_16 | Relazione specialistica illuminotecnica blocco servizi igienici  |
| TAV. | A_17 | Schema quadro centralino blocco servizi igienici   |
| TAV. | A_18 | Relazione specialistica impianto elettrico blocco attesa pescatori   |
| TAV. | A_19 | Relazione specialistica rapporto coordinamento protezioni blocco attesa pescatori  |
| TAV. | A_20 | Relazione specialistica rapporto analisi rischio fulmini blocco attesa pescatori   |
| TAV. | A_21 | Relazione specialistica illuminotecnica blocco attesa pescatori  |
| TAV. | A_22 | Schema quadro centralino blocco attesa pescatori   |
| TAV. | A_23 | Relazione specialistica impianto igienico-sanitario blocco servizi igienici  |
| TAV. | A_24 | Relazione specialistica strutturale pensilina copertura retieri  |
| TAV. | A_25 | Capitolato speciale d'appalto  |
| TAV. | A_26 | Schema di contratto  |
| TAV. | A_27 | Incidenza della mano d'opera   |
| TAV. | A_28 | Stima dei lavori   |
| TAV. | A_29 | Stima incidenza della sicurezza  |
|      |      |  |
| TAV. | B_01 | Inquadramento territoriale, vincoli, descrizione degli interventi  |
| TAV. | B_02 | Individuazione delle criticità esistenti   |
| TAV. | B_03 | Posizione blocco servizi igienici, blocco servizi attesa pescatori, pensilina retieri-banchina nord-banchina sud           |
| TAV. | B_04 | Planimetria interventi in banchina nord - manutenzione ordinaria e straordinaria   |
| TAV. | B_05 | Dettagli interventi in banchina nord - ripristino aiuole in travertino e pulitura bitte d'ormeggio                         |
| TAV. | B_06 | Dettagli interventi in banchina nord - risanamento della pavimentazione in asfalto   |
| TAV. | B_07 | Dettagli interventi in banchina nord - restauro pavimentazione in pietra di trani e ripristino lacuna di bordo di banchina |
| TAV. | B_08 | Blocco servizi igieni banchina nord e sud - profilo architettonico   |
| TAV. | B_09 | Blocco servizi igieni banchina nord e sud - particolari strutture  |
| TAV. | B_10 | Blocco servizi attesa d'imbarco banchina sud - profilo architettonico  |
| TAV. | B_11 | Blocco servizi attesa d'imbarco banchina sud - particolari strutture   |
| TAV. | B_12 | Modulo pensilina per la protezione dei retieri banchina sud - profilo architettonico                                       |
| TAV. | B_13 | Modulo pensilina per la protezione dei retieri banchina sud - particolari strutture  |
| TAV. | B_14 | Blocco servizi igieni banchina nord e sud - Impianto elettrico   |
| TAV. | B_15 | Blocco servizi attesa d'imbarco banchina sud - Impianto elettrico  |
| TAV. | B_16 | Blocco servizi igienici banchina nord e sud - impianto igienico-sanitario  |
| TAV. | B_17 | Schema gestione delle acque reflue banchina nord e sud - dettagli tecnici  |

Si specifica che è parte integrante del progetto esecutivo la perizia tecnica esecutiva relativa alla installazione di nuovi parabordi in banchina sud, a completamento di quelli già eseguiti dalla committenza Autorità Portuale di Ancona. Detta perizia tecnica, per l'importo complessivo di € 31'128,46 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è compresa tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante - voce prestazioni extracontrattuali in economia b- per completamento parabordi come da perizia tecnica.

Le tavole che la compongono sono:

|      |      |  |
|------|------|--|
| TAV. | A_01 | Parabordi in banchina sud - Relazione tecnica - quadro economico           |
| TAV. | A_02 | Parabordi in banchina sud - Computo metrico estimativo voce a corpo        |
| TAV. | A_03 | Parabordi in banchina sud - Elenco dei prezzi unitari - analisi dei prezzi |
| TAV. | A_04 | Parabordi in banchina sud - Localizzazione - dettagli costruttivi          |