

Porto di Pescara, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ottino

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE



PORTO CAVALE RE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.  
B\_07

DETTAGLI INTERVENTI IN BANCHINA NORD  
Restauro della pavimentazione in pietra di Trani  
Ripristino lacuna di bordo di banchina

SCALA:  
1/200  
1/50 - varie

IL PROGETTISTA

Arch. Piero Pandolfi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, 31/07/2019

5 AREA D'INTERVENTO BANCHINA IN PIETRA DI TRANI MOLO NORD  
sviluppo planimetrico mq 1'026.00 - totale lunghezza banchina ml 315.70

pulitura dei blocchi lapidei tramite idropulitrice e sabbiatrice, previa estirpazione della vegetazione infestante localizzata nelle fughe d'unione.  
La pressione del getto dovrà essere regolata in rapporto alla consistenza dello strato superficiale della pietra, modulata senza produrre alcuna asportazione della stessa.  
L'eventuale ripristino di parti di malta delle fughe dovrà considerare la stessa consistenza materica e cromatica.

pulitura dei blocchi lapidei per uno sviluppo di mq 1'026.00

STATO DI FATTO PIETRA DI TRANI

INTERVENTO PREVISTO

STATO DI FATTO PIETRA DI TRANI

INTERVENTO PREVISTO

STATO DI FATTO BANCHINA

6 ripristino lacuna sul bordo di banchina  
in blocco di pietra per ml. 25.00

STATO DI FATTO

STATO INTERVENTO